



Hedehusenes Østre Vandværk

Registrernr.: A46546

Møllebovej 12  
2640 Hedehusene

Kundenr.: 60290

Ordrenr.: 829370

Prøvenr.: 25773384

Att.: Birger Thimes Christianse

Modt. dato: 2009.12.17

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Hedehusenes Østre Vandværk  
Møllebovej 12, 2640 Hedehusene  
Prøvested.....: **Østre V/V Hedehusene-fordeling Distribution - /4169000200**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøveudtagning...: 2009.12.17 kl. 11:55  
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (LEA)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2009.12.17 kl. 22:02 - 2009.12.21

Prøvenr.:	25773384	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.1	SM3120-ICP	15

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	10.1	gr. C			DS2250	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	90	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	5.8	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Annette Vendel

Kontaktperson

21. december 2009

Annette Vendel

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.