



Hedehusenes Østre Vandværk

Registrernr.: A46609

Møllebovej 12
2640 Hedehusene

Kundenr.: 60290

Ordrenr.: 829370

Prøvenr.: 25773386

Att.: Birger Thimes Christianse

Modt. dato: 2009.12.21

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Hedehusenes Østre Vandværk
Møllebovej 12, 2640 Hedehusene
Prøvested.....: **Østre V/V Hedehusene-fordeling Distribution - /4169000200**
Prøvetype.....: Råvand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **V/V, egen boring på Brøndvej.**
Prøveudtagning...: 2009.12.21 kl. 09:50
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (PAA LEA)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.12.22 kl. 01:55 - 2009.12.25

	Prøvenr.:	25773386	**Grænseværdier			RSD
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C		<1	Ant./100ml		Colilert®	
E. coli		<1	Ant./100ml		Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA		1	Antal/ml		DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)		<0.010	mg/l		SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs			*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar			*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen			*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal			*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	10.1	gr. C		DS2250	
pH	7.2	pH		DS 287:1978	5
Ledningsevne	88	mS/m		DS/EN 27888	5
Iltindhold	1.8	mg/l		DS/EN 25814	5

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Annette Vendel

Kontaktperson

28. december 2009



Annette Vendel

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.