



Hedehusene Østre Vandværk

Østergade 4
2640 Hedehusene

Att.: Poul-Henrik Larsen

Registrernr.: T36053
Kundenr.: 60290
Ordrenr.: 829370
Prøvenr.: 23251369

Modt. dato: 2010.12.17

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hedehusene Østre Vandværk
Østergade 4, 2640 Hedehusene
Prøvested.....: **Hedehusene Østre Vandværk Distribution-ledningsnet - V02001300/4169000299**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning...: 2010.12.17 kl. 09:12
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KK1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.12.17 kl. 21:47 - 2010.12.21

	Prøvenr.: 23251369	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	2	Antal/ml	200		DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.012	mg/l	0.2		SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	6.9	gr. C			DS2250	
pH	7.7	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	87	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	10.7	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

21. december 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Kirsten From Andersen

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.