



Hedehusene Østre Vandværk

Registrernr.: T60911

Østergade 4
2640 Hedehusene

Kundenr.: 60290

Ordrenr.: 829370

Prøvenr.: 23271273

Att.: Poul-Henrik Larsen

Modt. dato: 2011.07.12

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Hedehusene Østre Vandværk
Østergade 4, 2640 Hedehusene
Prøvested.....: Hedehusene Østre Vandværk Distribution-ledningsnet - V02001300/4169000299
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: Møllebovej 14 , Køkkenhane
Prøveudtagning...: 2011.07.12 kl. 08:57
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.07.13 kl. 01:33 - 2011.07.18

	Prøvenr.: 23271273	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	1§ MPN/100 ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 MPN/100 ml			i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	6 CFU/ml			200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.018 mg/l			0.2	SM3120-ICP	30

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	17.5 gr. C				DS2250	
pH	7.4 pH			7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	88 mS/m		>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	8.6 mg/l			> 5	DS/EN 25814	10

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

18. juli 2011

Annette Vendel

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.