



Hedehusene Østre Vandværk

Registrernr.: T61869

Østergade 4
2640 Hedehusene

Kundenr.: 60290

Ordrenr.: 829370

Prøvenr.: 23271237

Att.: Poul-Henrik Larsen

Modt. dato: 2011.07.19

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Hedehusene Østre Vandværk
Østergade 4, 2640 Hedehusene
Prøvested.....: **Hedehusene Østre Vandværk Distribution-ledningsnet - V02001300/4169000299**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøvemærke.....: **Østergade 4 , Køkkenhane**
Prøveudtagning...: 2011.07.19 kl. 09:42
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.07.19 kl. 22:20 - 2011.07.21

	Prøvenr.: 23271237	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur 14.4 gr. C DS2250

Analysekommentarer:

Opfølgning på regnr: T60911

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

21. juli 2011

Annette Vendel

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.