



Hedehusene Østre Vandværk

Østergade 4
2640 Hedehusene

Att.: Poul-Henrik Larsen

Registrernr.: T62386
Kundenr.: 60290
Ordrenr.: 829370
Prøvenr.: 23273429

Modt. dato: 2011.07.21

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hedehusene Østre Vandværk
Østergade 4, 2640 Hedehusene
Prøvested.....: **Hedehusene Østre Vandværk Distribution-ledningsnet - V02001300/4169000299**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Hovedgaden 508, køkkenhane**
Prøveudtagning...: 2011.07.21 kl. 12:45
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MJ1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.07.21 kl. 22:09 - 2011.07.25

Prøvenr.: 23273429	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	6	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.013	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	15.8	gr. C			DS2250	
pH	8.1	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	89	mS/m	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	6.7	mg/l		> 5	DS/EN 25814	10

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

25. juli 2011

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.