



Hedehusene Østre Vandværk

Østergade 4
2640 Hedehusene

Att.: Poul-Henrik Larsen

Registrernr.: U05777
Kundenr.: 60290
Ordrenr.: 829370
Prøvenr.: 23306225

Modt. dato: 2012.07.02

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hedehusene Østre Vandværk
Østergade 4, 2640 Hedehusene
Prøvested.....: **Hedehusene Østre Vandværk Distribution-ledningsnet - 106385/4169000299**
Udtagningsadresse: **Hovedgaden 508, 2640 Hedehusene**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Køkkenhane**
Prøveudtagning...: 2012.07.02 kl. 12:24
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (CJS)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.07.02 - 2012.07.06

	Prøvenr.: 23306225	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	61	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	10.2	gr. C			DS2250	
pH	7.3	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	59	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	5.1	mg/l	> 5		DS/EN 25814	6

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

06. juli 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.